



Maschinenliste

Bereich Fräsen

1. CNC Bearbeitungsmaschine VF-2
2. CNC Bearbeitungsmaschine VF-1
3. Werkzeugfräsmaschine – Arbeitsbereich X-600, Y- 400, Z- 400

Bereich Drehen

1. Drehmaschine , Spitzenhöhe 200, Spitzenweite 1200
2. Drehmaschine, Spitzenhöhe 165, Spitzenweite 800

Bereich Bohren

1. Standbohrmaschine, Bohrleistung in Stahl 45mm
2. Standbohrmaschine, Bohrleistung in Stahl 32mm
3. Diverse Tischbohrmaschinen

Bereich Schweißen

1. Pulsanlage, WIG+MIG/MAG, Inverter Schweißanlage
2. WIG- Anlage, Wigstar/ Elektrode, Alu und rostfrei
3. Bolzenschweißgerät bis M8 rostfrei
4. Autogenschweißanlage

Für schwere Arbeiten steht ein Stapler und eine Demag Kranbahn (3 Tonnen) zur Verfügung